

Probleme bei DCC

Offset bei Roco-Zentralen


Roco nummeriert die Weichen ab Modul 0 (mit jeweils 4 Weichen), andere DCC-Zentralenhersteller erst ab Modul 1.

Diese unterschiedliche Zählweise ist historisch aus einer Schwäche der Spezifikation NMRA S-9.2.1 gewachsen,

wo keine der beiden Zählweisen grundsätzlich als „falsch“ bezeichnet werden konnte.

Dieser Offset kann auch über das „ROCO Maintenance Tool“ angegeben werden.

Im Programm-Generator kann daher zum Ausgleich und zu Integration in bestehende Systeme, auf der Config-Seite daher ein Offset eingestellt werden.



From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/probleme_dcc?rev=1609347446

Last update: 2020/12/30 17:57

